

ATTENTION SOUDEURS

DES RISQUES POUR VOTRE SANTÉ!



**FIÈVRE
DES FONDEURS**
(ACIER GALVANISÉ*)

SURDITÉ, PERTE AUDITIVE

CORPS ÉTRANGERS

FLASH, CATARACTE
(RAYONS UV*)

**IRRITATION,
SAIGNEMENTS, PLAIES**
(ACIER INOXYDABLE*)

BRÛLURES
(RAYONS UV*)

**TOUX, CRACHATS,
BRONCHITE
CHRONIQUE**
(FUMEURS PLUS À RISQUE)

**FATIGUE,
PERTE DE FORCE
MUSCULAIRE,
TREMBLEMENTS**
(MANGANÈSE, PLOMB*)

**CRAMPES
ABDOMINALES**
(PLOMB*)

IRRITATION
(CHROME, NICKEL*)

LES EFFETS SUR LA SANTÉ VARIANT SELON :

- ▶ LE TYPE DE MÉTAL
- ▶ LE PROCÉDÉ DE SOUDAGE
- ▶ LA DURÉE D'EXPOSITION

**SOUDER DANS DES ESPACES
CLOS OU RESTREINTS
=
DANGER D'ASPHYXIE**

* LES CONTAMINANTS INDIQUÉS
SONT LES PRINCIPALES SOURCES
DE RISQUE POUR CHAQUE SYMPTÔME.